

АКТ № 1
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Малинка»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Теневого навес	Замечаний нет	нет	-	
2	Скамья детская «Собачка»	Замечаний нет	нет	-	
3	Домик	Замечаний нет	нет	-	
4	Качалка на пружине «Ромашка»	Замечаний нет	нет	-	
5	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
6	Вертолетик	Замечаний нет	нет	-	
7	Стенка для метания	Замечаний нет	нет	-	
8	Машина без горки	Замечаний нет	нет	-	
9	Скамья садова-парковая	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации



Кокорина Н.Н.
Рудакова К.В.
Елшина Е.А.
Кузнецова Т.В.

Кокорина Н.Н. - заведующий
Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 2
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Василек»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.


Перечень оборудования


№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Домик-беседка	Замечаний нет	нет	-	
2	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
3	Качалка Ромашка	Замечаний нет	нет	-	
4	Стенка для метания	Замечаний нет	нет	-	
5	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	
6	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	
7	Вертолетик	Замечаний нет	нет	-	
8	Доска для метания	Замечаний нет	нет	-	
9	Машинка без горки	Замечаний нет	нет	-	


Заключение:


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации










_____ Кокорина Н.Н. - заведующий
Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 3
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Земляничка»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Домик беседка	Замечаний нет	нет	-	
2	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
3	Качалка Пчелка	Замечаний нет	нет	-	
4	Машинка без горки	Замечаний нет	нет	-	
5	Вертолетик	Замечаний нет	нет	-	
6	Стенка для метания	Замечаний нет	нет	-	
7	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	
8	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации







Кокорина Н.Н. - заведующий
Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 4
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Брусничка»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.





Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	
2	Скамья детская «Собачка»	Замечаний нет	нет	-	
3	Домик	Замечаний нет	нет	-	
4	Качалка на пружине «Слоненок»	Замечаний нет	нет	-	
5	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
6	Вертолетик	Замечаний нет	нет	-	
7	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	
8	Машинка без горки	Замечаний нет	нет	-	
9	Стенка для метания	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации




Кокорина Н.Н. - заведующий

Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;

Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;

Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 5
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Колокольчик»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.





Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	
2	Скамья детская Гусеница	Замечаний нет	нет	-	
3	Домик	Замечаний нет	нет	-	
4	Качалка на пружине Дельфинчик	Замечаний нет	нет	-	
5	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
6	Вертолетик	Замечаний нет	нет	-	
7	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	
8	Машинка без горки	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации



Кокорина Н.Н. - заведующий
Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 6
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Ромашка»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	
2	Скамья детская Гусеница	Замечаний нет	нет	-	
3	Домик	Замечаний нет	нет	-	
4	Качалка на пружине Пчелка	Замечаний нет	нет	-	
5	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
6	Вертолетик	Замечаний нет	нет	-	
7	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	
8	Машинка без горки	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации



Кокорина Н.Н.
Рудакова К.В.
Елшина Е.А.
Кузнецова Т.В.

Кокорина Н.Н. - заведующий
Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 7
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024

г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Яблонька»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.





Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Кораблик	Замечаний нет	нет	-	
2	Домик	Замечаний нет	нет	-	
3	Качалка Ромашка	Замечаний нет	нет	-	
4	Стенка для метания	Замечаний нет	нет	-	
5	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	
6	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации




Кокорина Н.Н. - заведующий

Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;

Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;

Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 8
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024

г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Теремок»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.





Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	
2	Качалка Ромашка	Замечаний нет	нет	-	
3	Качалка Крабик	Замечаний нет	нет	-	
4	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
5	Домик	Замечаний нет	нет	-	
6	Скамья садово- парковая	Замечаний нет	нет	-	
7	Кораблик	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации




Кокорина Н.Н. - заведующий

Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;

Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;

Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 9
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Зайчата»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.





Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Стенка для метания	Замечаний нет	нет	-	
2	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	
3	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	
4	Домик	Замечаний нет	нет	-	
5	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
6	Качалка Ромашка	Замечаний нет	нет	-	
7	Качалка Крабик	Замечаний нет	нет	-	
8	Скамья собачка	Замечаний нет	нет	-	
9	Кораблик	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации



 Кокорина Н.Н. - заведующий
 Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
 Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
 Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 10
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Солнышко»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамья собачка	Замечаний нет	нет	-	
2	Кораблик	Замечаний нет	нет	-	
3	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	
4	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
5	Домик	Замечаний нет	нет	-	
6	Качалка на пружине Пчелка	Замечаний нет	нет	-	
7	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации



Кокорина
Рудакова
Елшина
Кузнецова

Кокорина Н.Н. - заведующий
Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 11
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024 г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Радуга»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамья садовая – парковая на ж/б ножках	Замечаний нет	нет	-	
2	Домик	Замечаний нет	нет	-	
3	Качалка Слоненок	Замечаний нет	нет	-	
4	Качалка краб	Замечаний нет	нет	-	
5	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
6	Кораблик	Замечаний нет	нет	-	
7	Стенка для метания	Замечаний нет	нет	-	
8	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
9	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации



Кокорина Н.Н.
Рудакова К.В.
Елшина Е.А.
Кузнецова Т.В.

Кокорина Н.Н. - заведующий
Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

АКТ № 12
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
МКДОУ № 230 г. Кирова (2 корпус)

город Киров

от 25.04.2024

г.

Адрес установки: ул. Энгельса, 4а (Нововятский).

Комиссия в составе: председатель Кокорина Н.Н. - заведующий
члены комиссии: Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.

Провела осмотр игровой площадки «Капелька»

Характеристика поверхности игровой площадки: земляная поверхность покрыта естественной растительностью. Поверхность ровная, опасные предметы отсутствуют.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Теневой навес	Замечаний нет	нет	-	
2	Качалка Ромашка	Замечаний нет	нет	-	
3	Качалка Крабик	Замечаний нет	нет	-	
4	Песочница с крышей	Замечаний нет	нет	-	
5	Домик	Замечаний нет	нет	-	
6	Скамья садово- парковая	Замечаний нет	нет	-	
7	Кораблик	Замечаний нет	нет	-	
8	Качалка Ромашка	Замечаний нет	нет	-	
9	Стенка для метания	Замечаний нет	нет	-	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации



Н.Н. Кокорина
К.В. Рудакова
Е.А. Елшина
Т.В. Кузнецова

Кокорина Н.Н. - заведующий
Рудакова К.В. - заместитель заведующего по АХЧ;
Елшина Е.А. - заведующий хозяйством;
Кузнецова Т.В. - заведующий хозяйством.